


实验室离心机内溢洒的处理流程



- 注意事项：**
- 个人防护用品使用：一般情况下需戴手套（橡胶手套）、穿隔离衣；如果可能产生气溶胶应戴有防护膜的外科口罩；必要时戴帽子、穿鞋套。
 - 报告：第一时间报告科室负责人，紧急处理后立即报告预防保健科及院感科。
 - 评估：对溢洒处理过程和效果进行评估，必要时根据暴露情况，由预防保健科、院感科及相关疾控部门判定等级对实验室暴露人员进行医学评估。
 - 科室内应备有应急处理箱，箱内放置发生溢洒后的处置用品。